

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ / SP

PROGRAMA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

CONVÊNIO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

LOCAL: RUA URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ [veja localização abaixo].

- (01) Rua Mogno [trecho 01 – Rua das Andorinhas x Rua Jatobá]: 4.860,84 m²
(02) Avenida Jaú [trecho 02 – Avenida Amazonas x Avenida Paraná]: 1.139,31 m²
(03) Avenida Pau D'Alho [trecho 03 – Rua Jatobá x Avenida dos Lírios]: 3.855,19 m²
(04) Avenida dos Lírios [trecho 04 – Rua Pau D'Alho x Avenida Pau Brasil]: 1.523,06 m²
(05) Avenida Paraná [trecho 05 – Avenida Jaú x Rua Corimbatá]: 1.163,64 m²
(06) Rua Pequi [trecho 06 – Rua das Perobas x Avenida Tarumã]: 3.230,81 m²
(07) Avenida Pau Brasil [trecho 07 – Avenida das Primaveras x Rua Jatobá]: 3.964,98 m²
TOTAL A RECAPEAR: 19.737,83 m²

RELATÓRIO:

As ruas contempladas pelo convênio supracitado, estão em péssimo estado de conservação, no qual justifica o destino do referido repasse para infraestrutura, em especial o recapeamento asfáltico das vias urbanas, é possível visualizar nas imagens a seguir que o pavimento encontra-se com grande número de anomalias, recorrentes da má conservação, vida útil do próprio pavimento, bem como anomalias em geral recorrentes das ações do tempo, que ocasionam pavimentação em péssimas condições de trafegabilidade.

Tarumã, 15 de Maio de 2018.

ALEX AUGUSTO DIAS

Arquiteto e Urbanista

CAU A126311-0

OSCAR GOZZI

Prefeito Municipal

RUA MOGNO [trecho 01 – Rua das Andorinhas x Rua Jatobá]



01



02



03

Foto 01: Rua Mogno | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.


Foto 02: Rua Mogno | Local da foto: Detalhe Anomalia do Pavimento Asfáltico Existente.

Foto 03: Rua Mogno | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.

AVENIDA JAÚ [trecho 02 – Avenida Amazonas x Avenida Paraná]



04



05



06

Foto 04: Avenida Jaú | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.

Foto 05: Avenida Jaú | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.

Foto 06: Avenida Jaú | Local da foto: Detalhe do Pavimento com Anomalias

AVENIDA PAU D'ALHO [trecho 03 – Rua Jatobá x Avenida dos Lírios]



07



08



09

Foto 07: Avenida Pau D'Alho | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.

Foto 05: Avenida Pau D'Alho | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.

Foto 06: Avenida Pau D'Alho | Local da foto: Detalhe do Pavimento com Anomalias

AVENIDA DOS LÍRIOS [Rua Pau D'Alho x Avenida Pau Brasil]



10



11



12

Foto 10: Avenida dos Lírios | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.

Foto 11: Avenida dos Lírios | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.

Foto 12: Avenida dos Lírios | Local da foto: Detalhe do Pavimento com Anomalias

AVENIDA PARANÁ [trecho 05 – Avenida Jaú x Rua Corimbata]



13



14



15

Foto 13: Avenida Paraná | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.

Foto 14: Avenida Paraná | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.

Foto 15: Avenida Paraná | Local da foto: Detalhe do Pavimento com Anomalias

RUA PEQUI [trecho 06 – Rua das Perobas x Avenida Tarumã]



16



17



18

Foto 16: Rua Pequi | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.

Foto 17: Rua Pequi | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.

Foto 18: Rua Pequi | Local da foto: Detalhe do Pavimento com Anomalias

AVENIDA PAU BRASIL [trecho 07 – Avenida das Primaveras x Rua Jatobá]



19



20



21

Foto 19: Avenida Pau Brasil | Local da foto: Placa de Identificação de Logradouro.

Foto 20: Avenida Pau Brasil | Local da foto: Detalhe do Pavimento com Anomalias

Foto 21: Avenida Pau Brasil | Local da foto: Vista Geral da Rua a Recapear.